

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.09.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch . Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 17.09.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 17.09.2024 um 14:00 Uhr durch bei
21698 Harsefeld, im Beisein von .

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	06.07.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	06.07.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Deichselanhänger
Hersteller	HOBBY-WOHNWAGENWERK
Typ / Verkaufsbezeichnung	19EG
Aufbauart	Wohnwagen
HSN / TSN	0513 / AAJ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WHB19U66M1FP33777
Leergewicht	1864 kg
zul. Gesamtmasse	2500 kg
Maße über alles L / B / H	9040 / 2500 / 2639 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / -
Türen	1
Farbe	Weiß
Lackierung	Uni

Felgen
Laufleistung nicht feststellbar

Stahl mit Radzierblende

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	165 R 13 96/94 N	GT Radial / Kargomax ST-6000	S /O	6 mm
rechts	165 R 13 96/94 N	GT Radial / Kargomax ST-6000	S /O	6 mm
2 links	165 R 13 96/94 N	GT Radial / Kargomax ST-6000	S /O	6 mm
rechts	165 R 13 96/94 N	GT Radial / Kargomax ST-6000	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten

Hersteller HOBBY
Typ / Verkaufsbezeichnung 720 KWFU PRESTIGE
Baujahr 06.07.2023

Ausstattung Fahrgestell

Auflastung 2500 Kg, Auflaufbremssystem KNOTT ANS, Nebelschlussleuchte, Radstossdämpfer, 100 Km/h Zulassung, Antischlingerkupplung KNOTT, Buglaufrad, Deichselabdeckung, Ein-Schlüssel-Schließsystem, 3. Bremsleuchte integriert, Schwerlaststützen, Stahlfelgen mit Radzierblenden, Anzahl der Achsen 2, Radkastenblende für Windschürze, Fahrradträger THULE für Deichsel, 2 Fahrräder.

Ausstattung Aufbau

Aufbaustärke (Boden/Dach/Wand) 41/31/31 mm, Fenster: Kombikassetten mit Verdunklungs- und Insektenschutzrollo, Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Panorama-Bugfenster mit vollintegriertem Verdunklungs- und Insektenschutzrollo, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700x500mm mit Verdunklung und Insektenschutz im Wohnraum, Dachhaube DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400x400mm mit Verdunklung und Insektenschutz im Schlafbereich, Dachhaube DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400x400mm mit Verdunklung und Insektenschutz im Waschraum, Eingangstür einteilig, extrabreit mit Dreifachverregelung, Fenster, Abfalleimer, Staufächern, Kocher und Spüle aus Edelstahl mit 3-Flammkocher, elektr. Zündung und zweitlg. Glasabdeckung, Kühlschrank DOMETIC 133 Liter inkl. 12-Liter Gefrierfach mit Doppelanschlag, Französisches Bett, Kinderbett zweistöckig mit Rausfallschutz und Leiter, Unteres Kinderbett klappbar, Raumbadkonzept mit separater Dusche, Toilette THETFORD, Gasflaschenkasten integriert für 2x11Kg Flaschen, Gasregler mit Überdrucksicherung und Schlauchleitung, Einsäulenhubtisch mit Einhandbedienung, City-Wasseranschluß, Heizung TRUMA COMBI 6E, Gasaußensteckdose, Vorbereitung für Autarkpaket, Polsterstoff Pico, Fernsehgelenkhalter inkl. benötigter Anschlüsse, Dachmarkise THULE OMNISTOR 9200, Breite 6000mm, Ausfahrtiefe 3000mm, Rain-Blocker G2 Side für TO 9200, Auszug 3000mm, Höhe L, Rain-Blocker G2 Front 2000mm, Rain-Blocker G2 Front 1020mm, Dachklimaanlage DOMETIC Fresh-Jet inkl. CI-Bus, mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung, 2,2 KW, Heckfahrradträger THULE.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Beschriftung entfernen
- Vorderwand Gaskasten eingedrückt und verschrammt, instandsetzen (Bild 10, 11)
- Griff Hängschrank lose, instandsetzen (Bild 12)
- Dichtigkeitsprüfung überfällig, erneuern

Fehlende Teile

Adapterkabel, Zweitschlüssel

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorne links



Bild 2 : Diagonale vorne rechts



Bild 3 : Diagonale hinten rechts



Bild 4 : Diagonale hinten links



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Innenraum



Bild 7 : Innenraum



Bild 8 : Innenraum



Bild 9 : Anschlüsse



Bild 10 : Vorderwand Gaskasten eingedrückt und verschrammt



Bild 11 : Vorderwand Gaskasten eingedrückt und verschrammt




Bild 12 : Griff Hängschrank lose